

2018年1月吉日

各位

北川工業株式会社

ABB社製「TY-23M」および「TB-100」のUL認証状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在販売中のTY-23MおよびTB-100についてABB社より、UL認証更新に手間取り一時的にULロゴを外して出荷しているとの連絡がありました。

概要は下記の通りです。詳細につきましてはメーカー案内文書（添付）をご参照願います。

UL認証が必要なお客様にはABB社のハンガリー製（UL認証品）にて供給可能ですので、その旨を弊社担当にご連絡いただくか、ご注文の際ハンガリー製と明示をお願いいたします。お客様には多大なご迷惑をお掛けすることになりますが、是非ともご理解を賜りご査収いただきますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. UL未対応 対象品番 :
TY-23M および TB-100 日本製（UL更新時未対応となっています）

2. UL認証代替品 :
TY-23M（TYB23M） ハンガリー工場製（UL認証品）
TY-523MR（TY-23Mの100本入り型番） ハンガリー工場製（UL認証品）

3. : 日本製（UL未対応品）の仕様について
UL認証上の問題のみで製造方法原材料に変更なく従来通りの性能を
メーカー保証いたします。

* 御不明な点がございましたら弊社営業担当にお問い合わせ願います。

以上



2018年1月吉日

お取引先 各位

ABB 株式会社
エレクトリフィケーション・プロダクト事業本部
プロダクトマーケティング部 部長 高橋宏行

Ty-Rap®特定品番のUL 認証状況のお知らせ

謹啓 貴社ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、日頃よりご愛顧賜っております弊社製品 Ty-Rap®ですが、下記仙台工場製造の特定品目につき、現在 UL 認証更新に手間取っており一時的に UL ロゴを外して出荷しております。
尚、再認証に向けて活動しておりますが、まだしばらく時間を要す恐れがあり、UL 認証品を必要とされるお客様につきましては弊社ハンガリー工場の同型番への切り替えをご提案致します。
今回の件については UL 認証上の問題であり、製造方法、原材料に変更はなく、弊社仙台工場製品の性能がカタログスペック表記より劣るというものでは一切なく、ロット検査においては以前と変わらず安定した性能を有していることを確認しております。
ご利用に際しては仕様面の変更はございませんので従来通りの性能を保証致します。一時的に UL 認証品代替として提案するハンガリー工場品も同様です。
ご不便等お掛け致しますが、何卒ご理解頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
また、在庫状況等につきましては、都度のご確認をお願い致します。

取急ぎご案内を申し上げますが、急なご案内となりました事を謹んでお詫び申し上げます。
今後とも引き続きの弊社製品ご愛顧の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品： Ty-Rap® TY-23M(TYB23M) 仙台工場製
Ty-Rap®TB-100 (TY-23Mの100本入り型番) 仙台工場製
UL認証品： Ty-Rap® TY-23M(TYB23M) ハンガリー工場製*
Ty-Rap®TY523MR (TY-23Mの100本入り型番) ハンガリー工場製*
*ご注文の際にハンガリー工場製とご指定下さい。

以上